

Анкета по определению доступности для МПН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности	Фактическая величина, наличие		Планируемые мероприятия
			Предусмотрено по проекту	Фотоиллюстрация	
1	2	3	4	5	6
I ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ					
<i>Вход на участок:</i>					
Информация об объекте	К	наличие	есть 4 входа, в т.ч. ворота	рис. 1-4	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении		наличие	отсутствует		Планируется установить
Знак доступности учреждения	КОС	не менее 90 см	>100 см, ворота – 500 см.		
Средства информационной поддержки на пути движения МПН	КОСГУ	наличие	отсутствует		
<i>Путь движения к главному (специализированному) входу в здание:</i>					
Ширина пешеходного пути	КО	не менее 2,0 (допускается до 1,2 м)	> 250 см	рис. 1, 5-8	
Бордюры	КО	не менее 0,05 м	>0,05 м		

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Passпорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Тактильная полоса на покрытии пешеходных путей	С	не менее чем за 0,8 м до объекта информации..., ширина в пределах 0,5-0,6 м	отсутствует	Планируется установить
Покрытие пешеходных дорожек	КОС	ровное, твердое	есть пороги более 6 см	Планируется устранить препятствия
Открытые лестницы на перепадах высот			отсутствуют	
Пандусы и подъемные устройства			отсутствуют	
Автостоянка для инвалидов			отсутствует	
Благоустройство и места отдыха		на основных путях не менее чем через 100-150 м	путь от калитки до входа менее 100 м.	
2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ				
<i>Входная площадка при основном входе в школу</i>				
Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков	КОСГ	наличие	имеется	рис. 9-12
Освещение		наличие	имеется	
Размеры входной площадки при открывании дверей наружу, ширина Х глубина	К	1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м	10,0 x 3,0 м имеются колонны	

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Passпорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Покрытие входной площадки	КОС	твёрдое, с поперечным уклоном в пределах 1-2%	7 штук		Планируется ремонт
<i>Наружная лестница на основном входе</i>				<i>рис. 9-12</i>	
Ширина лестницы	ОС	не менее 1,35 м	5,0м		Планируется установка дополнительных поручней при ширине лестницы более 4,0 м
Высота ступени	ОС	не более 15 см	9- 15 см		
Глубина ступени	ОС	не менее 30 см	30 см		
Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней	ОС	наличие	имеются разные по высоте подьема ступени от 9 см до 15 см		Планируется в рамках капитального ремонта замена наружной лестницы
Выделение контрастным цветом краевых ступеней лестничных маршей	С	наличие	отсутствует		Планируется выделение цветом и фактурой; перед открытой лестницей за 0,8-0,9 установка предупредительной тактильной полосы

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Пандусы или подъемные устройства	КО	лестницы должны дублироваться пандусами	отсутствует	шириной 0,3-0,5 м	Планируется устройство пандуса
Поручня непрерывные с двух сторон:	ОС	наличие	имеются		
Высота поручня от поверхности передвижения	ОС	0,9 м	0,6 м		Планируется установка дополнительных поручней на высоте 0,9 м
Диаметр поручней круглого сечения	О	0,04-0,06 м	0,06 м		
Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина)	ОС	30 см	не соответствует требованиям		Планируется выведение горизонтального завершения поручня на 30 см
Поручень вдоль стены, просвет жгу поручнем и стеной	ОС	0,045 м (для гладких стен), 0,06 м (для шероховатых стен)	-		
Дополнительные разделительные поручни при ширине 4,0 м и более	ОС	наличие	отсутствуют		Планируется установить
Входная наружная дверь				рис. 13-15	

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Ширина в свету	КОС	не менее 1,2 м	1,34 м (двулобая: 0,9 м + 0,44 м)		
Дверные наличники или края дверного полотна и ручки		рекомендуется окрашивать в контрастные цвета	контраст отсутствует		Планируется окрасить в контрастные от дверного полотна цвета
Двери распашные (Р), автоматические (А)	КОС	наличие	Р		
Пороги наружных дверей		не должна превышать 0,014 м	0,06 м		Планируется устранение порога
Форма ручки двери - П-образная, дугообразная	КОС	наличие	скоба		
Дверные запоры, доводчик, усилие (из паспорта)	КО	усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм	не более 50 Нм		
Задержка автоматического закрывания двери	КО	не менее 5 сек	менее 5 секунд		Планируется регулировка доводчика двери
Символ, указывающий на доступность дверей	КОСГ У	наличие	отсутствует		Планируется установка символа доступности дверей
<i>Тамбур</i>				рис. 16-17	
Глубина x ширина тамбура	К	при прямом движении не менее	2,40 м x 5,0 м		

Покрывтие стен		2,3 м при ширине не менее 1,50 м	соответствует нормативам		
Дренажные и водосборные решетки			отсутствуют		
Контроль на входе (контрольно-пропускные устройства)	КОСГУ	шириной в свету не менее 1,0 м	контрольно-пропускные устройства отсутствуют		
Высота порогов	КО	не превышать 0,014 м	пороги отсутствуют		
Освещенность	С	наличие	+		
Дверь внутренняя (дверной проем)				рис.16-17	
Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	КОС	не менее 0,9 м	1,40 м (двулопая: 0,84м + 0,54 м)		Планируется помощь инвалиду при необходимости: открывание двух створок.
Двери распашные (Р), автоматические (А)	КОС	наличие	Р		
Форма ручки двери - П-образная, дугообразная	КОС	наличие	скобообразная		

Доводчик, усилие (из паспорта)	К О	не более 2,5 Кге	2,5 Кге		
Задержка автоматического закрытия двери	К, О	5 сек и более	-		
При наличии прозрачного полотна из ударопрочного материала - яркая контрастная маркировка	С	высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от пола.	отсутствует		Планируется установить на прозрачных дверных полотнах
Дверные наличники или края дверного полотна и ручки	С	рекомендуется окрашивать в контрастные цвета	Контраст отсутствует		Планируется окрасить в контрастные от дверного полотна цвета
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	отсутствует		Планируется установить
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ					
<i>Коридоры/холлы, рекреация на первом этаже</i>					<i>рис. 18-20, рис. 39-40</i>
Ширина пути движения: при одностороннем движении при встречном движении	К, О, С	не менее 1,5 м 1,8 м	более 1,80м: к гардеробу - 1,5м		
Участки пола на путях движения		предупреждающие знаки на расстоянии	отсутствуют		Планируется установить перед

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

		0,6 м перед дверными проемами и др.		дверными проемами, зону «возможной опасности» с учетом проекции дверного полотна обозначить контрастной краской
Подходы к различному оборудованию и мебели	КОСГ У	ширина не менее 0,9 м (1,2м)	более 0,9 м, в холле 1 этажа 3 колонны	Планируется обозначить контрастной краской места вокруг колонн и выделить и тактильно
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25-30 м):	КОСГ У	не менее 2-3 ед. на этаж	Более 2-3 на этаж	
Навесное оборудование и выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	СК	не более 10 см	отсутствуют	
<i>Лестницы внутренние междуэтажные: имеется лестница на второй этаж (к кабинету директора, канцелярии и актовому залу, двухмаршевая по 11 ступеней); 2 лестницы на этажи к кабинетам, расположенные с правой и левой сторон 2-го корпуса школы, обеспечивают доступ на 2-4 этажи школы и к эвакуационным выходам; лестница на пути эвакуации с первого этажа на улицу.</i>				
Пандусы, подъемные устройства, лифты пассажирские			отсутствуют	Планируется при проведении

Рис. 21-23

капитального ремонта – обустройство вертикальных коммуникаций по варианту «А» (доступ для колясочников на 2 этажи и выше) при выделении финансирования					
Ступени лестниц		ровные, закругление ребра ступени не более 0,05 м ; наличие подступенка		соответствует требованиям	
Ширина марша	О	1,35 м и более		1-35м – 1,37м	
Ширина ступени (подступенок)	О С	не более 15 см		0,15 м	
Глубина ступени (проступи)	О С	не менее 30 см		0,30 м	
Единообразная геометрия (профиль) всех ступеней	О С	наличие		присутствует	
Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней	С	наличие		Присутствует, контраст слабый	Планируется изменить цвет покраски на более контрастный (на лестнице в актовый зал, где проложен

<p>Поручни непрерывные с двух сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием (длина) 	<p>КОС</p>	<p>наличие 90 см 30 см</p>	<p>82 см отсутствует</p>	<p>Планируется оборудовать поручнями, соответствующими нормативным требованиям</p>	<p>маршрут для незрячих)</p>
<p>в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения</p>	<p>КО</p>	<p>30-50 мм</p>	<p>30 мм</p>		
<p>Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина тактильной полосы - расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша 	<p>С</p>	<p>не менее 30 см 60 см</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Планируется нанести тактильную плитку перед лестницей, ведущей в актовЫй зал</p>	
<p>тактильная информация о номере этажа на поручнях (на эвакуационных лестницах устанавливаются по возможности)</p>	<p>С</p>	<p>наличие</p>	<p>отсутствует-</p>	<p>Планируется нанести на лестницу, ведущую в актовЫй зал</p>	
<p><i>Эвакуационная лестница и выход</i></p>			<p>рис. 24-26</p>		
<p>Окраска верхней и нижней ступени в контрастный цвет</p>	<p>С</p>	<p>наличие</p>	<p>коричневая краска</p>		
<p>Кромка ступеней или поручни лестниц окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые</p>	<p>КОСГУ</p>	<p>наличие</p>	<p>отсутствие</p>	<p>Планируется окрасить</p>	

Анкета по определению доступности для МПН объекта (приложение к Плану доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

ленты					кромки ступеней или поручни лестниц
Поручни	КОС	наличие	отсутствие		Планируется оборудовать поручнями, соответствующими нормативным требованиям
Освещенность на путях эвакуации	КОСГУ	наличие	отсутствует в конце пути		Планируется установить прибор освещения в конце пути
Эвакуационный выход			Порог 8 см		Планируется устранить порог
Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности		Наличие			Планируется установить
4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ					
<i>Кабинетрия, прием документов, кабинет директора школы (кабинетная форма оказания услуг) на втором этаже</i>					
Площадь помещения для индивидуального приема посетителей	КОСГУ	12 м, а на два рабочих места - 18 м	более 12 м		
Ширина проема двери в свету	КО	не менее 0,9 м	0,9 м		

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1от 30.09.2016)

Проходы: возможность разворота на кресло-коляске	К	не менее 1,4 м	не менее 1,4 м	
Тактильная направляющая полоса	КОСГ	наличие на основных путях движения	отсутствует	Планируется установить, организовать обслуживание МГН (КО) на первом этаже, по варианту «Б»
<i>Гардероб (зальная форма оказания услуг) на первом этаже (рис.27-29)</i>				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей	КОСГ У	не менее 5% мест	отсутствуют	
Проходы: возможность разворота на кресло-коляске	К	не менее 1,4 м	не менее 1,4 м	
Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 0,9 м	0,9 м	
Тактильная направляющая полоса	КОСГ	наличие на основных путях движения	отсутствует	Планируется установить
<i>Библиотека (кабинетная форма оказания услуг), рис.48-48, 50-51</i>				
Площадь помещений для индивидуального приема посетителей	КОСГ У	12 м, а на два рабочих места - 18 м	более 12 м	
Ширина проема двери в свету	КО	не менее 0,9 м	0,9 м	
Пороги дверей		не более 0,014 м	0,06 м	Планируется устранение порогов на пути движения в

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Проходы: возможность разворота на кресло-коляске	К	не менее 1,4 м	Не менее 1,4 м	библиотеку
Тактильная направляющая полоса	КОСГ	наличие на основных путях движения	отсутствует	Планируется установить, организовать обслуживание МГН (КО) на первом этаже, по варианту «Б»
<i>Актовый зал, столовая, спортивный зал (зальная форма оказания услуг), рис.32-33, 34-38, 44-47</i>				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей	КОСГУ	не менее 5% мест	отсутствуют	
Пороги		не более 0,014 м	0,06-0,07 м при входе в актовый зал, физкультурный зал	Планируется устранение порогов
Проходы: возможность разворота на кресло-коляске	К	не менее 1,4 м	не менее 1,4 м	
Ширина проема двери в свету	КО	не менее 0,9 м	0,9 м	
Тактильная направляющая полоса	КОСГ	наличие на основных путях движения	отсутствует	Планируется установить

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Учебные классы (кабинетная форма оказания услуг) на первом этаже (рис. 42-43)				
Ширина проема двери в санузел	КО	не менее 0,9 м	0,9 м	
Пороги		не более 0,014 м	отсутствуют	
Проходы: возможность разворота на кресло-коляске	К	не менее 1,4 м	не менее 1,4 м	
Тактильная направляющая полоса	КОСГ	Наличие на основных путях движения	отсутствует	Планируется установить, организовать обслуживание МГН (КО) на первом этаже, по варианту «Б»
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ (на каждом этаже располагается отдельный санузел: для девочек и для мальчиков)				
<i>Санузел № 1 (на первом этаже)</i>				
Знак доступности помещения	КО	наличие	отсутствует	Планируется установить после ремонта
Ширина двери	КО	0,9 м	0,6 м	Планируется замена дверей в санузел для МГН
Пороги	КО	не более 0,014 м	0,006 м	Планируется

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Размеры	КОСТУ	1,65м x1,8 м	3,00м x2,52 м	устранение порога
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	не менее 0,75 м	отсутствует	Планируется ремонт туалета
Свободное пространство для разворота на кресло-коляске	К	диаметром 1,4 м	отсутствует	Планируется ремонт туалета
Опорные поручни у унитаза:	КО	наличие	отсутствуют	Планируется установить
Крючки для одежды, костылей	О	наличие	отсутствуют	Планируется установить
Водопроводные краны с рычажной ручкой	О	наличие	отсутствуют	Планируется установить
Специальные знаки (в том числе рельефные)	С	наличие	отсутствуют	Планируется установить
Кнопка вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного	КОСТГУ	наличие	отсутствует	Планируется установить
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ (рис. 56-58, 59-61, рис. 13-15, рис.25)				
Символы доступности	КОСТГУ	наличие	отсутствует	Планируется установить

Анкета по определению доступности для МГН объекта (приложение к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры №1 от 30.09.2016)

Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	КОСГ У	наличие	отсутствует	Планируется установить
Системы средств связи и сигнализации об опасности: визуальная, звуковая и тактильная информация	КОСГ У	наличие	отсутствует комплексная информация: дублирование визуальной, звуковой и тактильной информации	Планируется установить
Система средств информации зон и помещений	КОСГ У	наличие	отсутствует	Планируется установить
Визуальная информация	КОСГ У	высота не менее 1,5 м и не более 4,5 м	соответствует	
Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности	КОСГ У	наличие	отсутствует	Планируется установить
Система двусторонней связи с диспетчером или дежурным в санузлах	КОСГ У	наличие	отсутствует	Планируется установить
Рельефные знаки	С	Рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 м до 1,4 м	отсутствуют	Планируется установить