

**Акт обследования комиссии ГБОУ СОШ № 68 Калининского района
Санкт-Петербурга на предмет готовности учреждения и прилегающей территории к новому
2021-2022 учебному году.**

Комиссия в составе: Сыч Т. В. – директор школы, Бежан Г. Г. – зам. директора по АХР, Шадрина Е. В. – зам. директора по ВР, Карьялайнен С.В. – педагог-организатор ОБЖ, провели обследование и выявили следующие факты:

Здание школы 4-х этажное, имеется 2 центральных входа, 2 эвакуационные лестницы, на 1 этаже 5 эвакуационных выходов – ключи на входе, шпингалет, не загромождены, оснащены электрифицированными табличками. В школе имеется кнопка пожарной сигнализации – включается звуковой сигнал, а также тревожная кнопка быстрого реагирования.

На 1 этаже на окнах имеется распашные железные решетки. В коридоре и кабинетах 30 огнетушителей в исправном состоянии, а также во всех местах, где не находятся постоянно дети. На каждый огнетушитель имеется паспорт. Ведется журнал по инструктажу по пожарной безопасности, который проводится 1 раз в пол года.

Запасные ключи от групп и эвакуационных выходов находятся у вахтера, второй экземпляр у зам. директора по АХР.

Все лампы дневного света защищены плафонами. По периметру здания школы установлены лампы освещения – колпаки, в исправном состоянии.

Подвал здания сухой, чистый, освещен лампами накаливания. Ключ находится у вахтера и зам. директора по АХР. Подвал имеет отсек теплоузла. Водомерного узла. Имеется акт готовности 2021-2022г. на теплоузел. В теплоузле чисто, имеется паспорт.

Территория ограждена забором, высотой 1 м 60 см. Дюки все забетонированы, трава скошена. Имеются 4 калитки. У охранника ведется журнал допуска посетителей.

Комиссия: директор школы
Зам. директора по АХР
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор ОБЖ



Сыч Т. В.
Бежан Г. Г.
Шадрина Е. В.
Карьялайнен С. В.